


MS3749




Pin Assignment

Pin NO.	Signal Name	
1	P(+)	
2	N(-) POWER	
3	GND	
4	+ OUTPUT 1	
5	- OUTPUT 1	
6	N.C.	OUTPUT2 Y
7	+ OUTPUT 2	OUTPUT2 Z
8	- OUTPUT 2	OUTPUT2 COM
9	EX(*1)	INPUT A
10	+ INPUT	INPUT B
11	INPUT COM	INPUT COM

1出力型の場合、端子の6,7,8番ピンは、N.C.となります。
 *1:外部供給電源無し時はN.C.
 点線内: 9~11 入力仕様ラインドライバ・バルス時の信号割付
 6~8 第2出力仕様ラインドライバ・バルス時の信号割付

Pin Location



単位:mm